

HOSTENBACH

Gas war nicht die Ursache für Gasgeruch

Anwohner der Bachstraße in Hostenbach haben am späten Montagabend Gasgeruch im Umfeld der Gasstation gemeldet. Die Feuerwehr Wadgassen rückte daraufhin aus und sperrte den Gefahrenbereich ab. Kurze Zeit später war der Messtrupp des ABC-Zuges des Landkreises Saarlouis zur Stelle. Endgültig Entwarnung gab es dann durch Mitarbeiter der Gas- und Wasserwerke. Es war kein Gas. Beim Auffüllen eines Tanks war lediglich so genanntes Odoriermittel ausgetreten. Dabei handelt es sich um einen intensiv riechenden Zusatzstoff, der das eigentlich geruchlose Gas mit der Nase wahrnehmbar macht. *rup*